

ID opatření	Označení varianty	Typ opatření	Délka (m)	Plocha (m ²)	Sklon (1/n)	Šířka (m)
RP1	V1a	Balvanity skluz	55	166.5	30	3
	V1b	Kartáčový přechod	55	166.5	30	3
	V2	Bypass - bariérový přechod	80	250.3	40	3
RP2	V1a	Balvanity skluz	54	163.1	30	3
	V1b	Bypass - bariérový přechod	60	192.7	40	3
	V2a	Balvanity skluz	65	187.5	30	3
	V2b	Bypass - bariérový přechod	78	233.8	40	3
RP3	V1	Balvanitý skluz, nutno překalibrovat limnigrafický profil	13	101.9	30	8
RP4	V1	Balvanity skluz	10	63.0	30	6
RP5	V1	Balvanity skluz	70	199.7	30	3
	V1	Behaviorální clona		10.0		7
RP6	V1	Zrušeno v rámci revitalizace				
RP7	V1	Vytvoření migračního okna, více prahů v Českém Meziříčí		21.5		
RP8	V1	Balvanity skluz	12	118.2	30	10
	V2a	Balvanity skluz	15	43.9	30	3
	V2b	Bypass - bariérový přechod	20	62.3	40	3
RP9	V1	Balvanity skluz	12.5	72.0	30	6
RP10	V1	Balvanity skluz	15	94.5	30	6
RP11	V1	Členitá kyneta ve stávajícím skluzu	30	165.7		5
RP12	V1	Nedostatek podkladů - pravděpodobné je vytvoření migračního okna				